


Tipos de medidores

help2.fractal.com/hc/pt-br/articles/24944079416973-Tipos-de-medidores

No Fractal há a possibilidade de adicionar dois tipos de medidores, de acordo com sua natureza de registro: medidor contador ou acumulador.

Medidores Contadores ou Acumuladores

Medidores contadores ou acumuladores, como o nome indica, são medidores que permitem que as leituras sejam registradas para cima, dependendo do acumulado de registro dos anteriores. Alguns exemplos desse tipo de medidor podem ser as leituras de quilometragem acumuladas em um veículo ou o registro de horas de operação acumuladas em uma máquina.



Medidores não Acumuladores

Medidores não acumuladores correspondem a medidores que só registram o valor momentâneo da leitura, onde a referida leitura pode flutuar ou oscilar ao longo do tempo. Alguns exemplos desse tipo de medidor podem ser os registros de temperatura de uma sala

refrigerada que podem variar ao longo do tempo ou o registro de variáveis como tensão e amperagem de um equipamento que pode variar dependendo das condições de funcionamento.

