

# Como excluir um medidor no Fractal One?

[help.fractal.com/hc/pt-br/articles/37439287671693-Como-excluir-um-medidor-no-Fractal-One](https://help.fractal.com/hc/pt-br/articles/37439287671693-Como-excluir-um-medidor-no-Fractal-One)


No Fractal One, os medidores contadores ou acumuladores são usados para registrar leituras de forma crescente, acumulando os valores de medições anteriores. Um exemplo seria o **horímetro** que registra as horas de operação de uma máquina, ou o **odômetro** que registra a quilometragem de um veículo. À medida que esses medidores cumprem seu propósito dentro do sistema, pode ser necessário excluí-los em determinadas situações.

Um medidor é um instrumento ou dispositivo que quantifica e registra o valor de uma grandeza física ou química. Exemplos comuns incluem a medição de volume de líquidos ou gases, o consumo de eletricidade, a pressão, a temperatura, entre outros.

## Passos para excluir um medidor

### 1. Acessar o módulo de monitoramento

No menu principal, acesse o módulo de Monitoramento e depois selecione o submódulo Medidores. Lá você poderá ver todos os medidores associados aos seus ativos, permitindo gerenciar e excluir aqueles que não forem mais necessários.



The screenshot displays the Fractal One user interface. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: Start, Catalogs, Warehouses, Work Management, Monitoring (highlighted with a red box and a red arrow), Fractal Sense, Dispatcher, Business Intelligence, and Cloud Disk. The main dashboard area shows several widgets: a 'Closed WOs' widget with the value 26, a 'Pending Tasks with Delay' widget with the value 11, a 'Compliance Percentage' widget showing a donut chart at 36.1%, a 'Work Orders' bar chart with three bars (72, 26, 46), and a 'Work Requests' widget. The top right corner of the dashboard includes a user profile icon labeled 'JC' and several notification icons.

### 2. Selecionar o medidor a ser excluído

Navegue pela lista de medidores e selecione o medidor que deseja excluir. Por exemplo, se você tiver um **medidor horímetro** em um equipamento que não é mais necessário, selecione esse medidor.

The screenshot shows the 'Monitoring Meters' interface. At the top, there is a search bar and a user profile 'JC'. Below the search bar, there are two tabs: 'List' and 'Advanced'. The 'List' tab is active. The main area contains a table with the following columns: 'Is part of', 'Description Sensor / Meter', and 'Enabled'. Two rows are visible:

Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled
{ CJ-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes
{ ACT.LOC-0001 } Fracttal	Horómetro-HC	Yes

The second row, corresponding to 'Horómetro-HC', is highlighted with a red border. At the bottom left, it says 'Showing 2 of 2'. At the bottom right, there is a blue circular button with a white plus sign.

### 3. Excluir o medidor


Clique no medidor selecionado e no menu suspenso, escolha a opção "Excluir".

This screenshot shows the same 'Monitoring Meters' interface as the previous one, but with the 'Horómetro-HC' meter selected. A blue checkmark is visible in the selection column for this row. A dropdown menu is open, and the 'Excluir' option (represented by a trash can icon) is highlighted with a red box. The table data is the same as in the previous screenshot.

Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled
{ CJ-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes
{ ACT.LOC-0001 } Fracttal	Horómetro-HC	Yes


At the bottom left, it says 'Showing 2 of 2'. At the bottom right, there is a blue circular button with a white plus sign.

Você será solicitado a confirmar a exclusão. Certifique-se de que realmente deseja excluir o medidor, pois essa ação não pode ser desfeita.



## É possível desativar um medidor?

Sim, é possível desativar um medidor dentro da vista **geral** do dispositivo desejado.



**Nota:** Ao desativar o medidor, ele não registrará novas leituras, mas o histórico de dados continuará acessível para consultas futuras. **Essa ação não pode ser desfeita.**

## **Quando não é possível excluir um medidor?**

---

Em alguns casos, **Fractal One** não permitirá a exclusão de um medidor se ele estiver vinculado a tarefas pendentes ou em execução, ou se estiver associado a atividades ou relatórios ativos. Nesses casos, você deverá concluir ou desvincular as tarefas e garantir que o medidor não esteja envolvido em nenhum processo ativo antes de prosseguir com a exclusão.