

# ¿Cómo eliminar un medidor en Fractal One?

[help.fractal.com/hc/es-es/articles/37439287671693--C%C3%B3mo-eliminar-un-medidor-en-Fractal-One](https://help.fractal.com/hc/es-es/articles/37439287671693--C%C3%B3mo-eliminar-un-medidor-en-Fractal-One)


En Fractal One, los medidores contadores o acumuladores se utilizan para registrar lecturas de forma ascendente, acumulando los valores de mediciones previas. Un ejemplo sería el **horómetro** que registra las horas de operación de una máquina, o el **odómetro** que registra el kilometraje de un vehículo. A medida que estos medidores cumplen su propósito dentro del sistema, puede ser necesario eliminarlos en determinadas situaciones.

Un medidor es un instrumento o dispositivo que cuantifica y registra el valor de una magnitud física o química. Ejemplos comunes incluyen la medición de volumen de líquidos o gases, el consumo de electricidad, la presión, la temperatura, entre otros.

## Pasos para eliminar un medidor

### 1. Acceder al módulo de monitoreo


Desde el menú principal, accede al módulo de Monitoreo y luego selecciona el submódulo Medidores. Allí podrás ver todos los medidores asociados a tus activos, permitiéndote gestionar y eliminar aquellos que ya no sean necesarios.



The screenshot displays the Fractal One user interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: Start, Catalogs, Warehouses, Work Management, Monitoring (highlighted with a red box), Meters (indicated by a red arrow), Fractal Sense, Dispatcher, Business Intelligence, and Cloud Disk. The main dashboard area shows several widgets: a 'Closed WOs' widget with the value 26, a 'Pending Tasks with Delay' widget with the value 11, a 'Compliance Percentage' widget showing a donut chart at 36.1%, a 'Work Orders' bar chart with three bars (72, 26, 46), and a 'Work Requests' widget. The top right corner of the dashboard includes a user profile icon labeled 'JC' and several notification icons.

### 2. Seleccionar el medidor a eliminar

Navega por la lista de medidores y selecciona el medidor que deseas eliminar. Por ejemplo, si tienes un **medidor horómetro** en un equipo que ya no es necesario, selecciona ese medidor.




The screenshot shows the 'Monitoring Meters' interface. At the top, there is a search bar and a user profile 'JC'. Below the search bar, there are two tabs: 'List' (selected) and 'Advanced'. The main area displays a table of meters. The second row, 'Horómetro-HC', is highlighted with a red border. The table has columns for 'Is part of', 'Description Sensor / Meter', and 'Enabled'. At the bottom, it says 'Showing 2 of 2' and there is a blue '+' button.


	Is part of	Description Sensor / Meter	Enabled	Set
<input type="checkbox"/>	{ CJ-VRF01-EVAP1 } EVAPORADORA-01 VRF01	Horometro Evaporador 01	Yes	
<input type="checkbox"/>	{ ACT.LOC-0001 } Fractal	Horómetro-HC	Yes	

### 3. Eliminar el medidor

Haz clic en el medidor seleccionado y en el menú desplegable, elige la opción "Eliminar".




Se te pedirá que confirmes la eliminación. Asegúrate de que realmente deseas eliminar el medidor, ya que esta acción no se puede revertir.



## ¿Es posible desactivar un medidor?

Sí, es posible desactivar un medidor dentro de la vista **general** del dispositivo deseado.



**Nota:** Al desactivarlo, el medidor dejará de registrar nuevas lecturas, pero su historial de datos permanecerá disponible para futuras consultas. La desactivación es **irreversible**.

## ¿Cuándo no es posible eliminar un medidor?

En algunos casos, **Fractal One** no permitirá la eliminación de un medidor si está vinculado a tareas pendientes o en ejecución, o si está asociado a actividades o informes activos. En estos casos, deberás completar o desvincular las tareas y asegurarte de que el medidor no esté involucrado en ningún proceso activo antes de proceder con la eliminación.

## Artículos relacionados

[Deshabilitar medidores](#)