


Tipos de Medidores

help2.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/24944079416973-Tipos-de-Medidores

No Fracttal One há a possibilidade de adicionar dois tipos de medidores, dependendo da sua natureza de registo:

Contadores


Os contadores, como o seu nome indica, são medidores que permitem registar leituras de forma ascendente, de acordo com o acumulado de registos anteriores. Exemplos deste tipo de medidor são as leituras acumuladas de quilometragem de um veículo ou as horas de funcionamento acumuladas de uma máquina.




Ponto de Controlo de Condição

Pontos de controlo de condição são medidores que registam apenas o valor momentâneo da leitura, onde a leitura pode flutuar ou oscilar ao longo do tempo. Alguns exemplos deste tipo de medidores são os registos de temperatura de um ar condicionado que podem variar ao longo do tempo ou o registo de variáveis como a tensão e a amperagem de um equipamento que podem variar dependendo das condições de funcionamento.

← Temperatura DLW102 - Automóvil Aveo GT { DLW102 }






 Guardar

Ativado


Desde - Até
2023-03-11 / 2024-03-11 



Detalhes

-  Geral
-  Dashboard
-  Leituras
-  Tarefas Ativadas
-  Elementos associados

Temperatura () vs. Data



50

Valor Atual

Data de Leitura: 2024-03-11 20:53

75

Máximo

Data de Leitura: 2024-03-11 20:53

50

Mínimo

Data de Leitura: 2024-03-11 20:53

62

Média Mensal Atual

Data de Leitura: 2024-03-11 20:53

(Variável (C) vs Data