

# Estado de saúde dos ativos


[help2.fractal.com/hc/pt-br/articles/25266646525709-Estado-de-saude-dos-ativos](https://help2.fractal.com/hc/pt-br/articles/25266646525709-Estado-de-saude-dos-ativos)

Com a nova funcionalidade de status de saúde dos ativos, você poderá obter uma visualização mais direta do cumprimento do plano de tarefas de seus ativos (instalações e equipamentos), permitindo observar por meio de um gráfico de série temporal como tem sido o cumprimento do plano que foi desenvolvido para eles.

Com isso, você terá uma melhor compreensão da disponibilidade dos ativos, se a execução das tarefas foi cumprida de acordo com as datas estipuladas no plano e onde os pontos de inflexão ocorreram, para que você possa tomar decisões que vão a favor da melhoria contínua das atividades de manutenção preventiva.

## Processo para a observação do estado de saúde

1. Abrir o módulo Catálogos > Ativos.



The screenshot shows the Fractal One web application interface. On the left is a navigation sidebar with the following items: Início, Catálogos (highlighted with a red box), Ativos (highlighted with a red box), Recursos humanos, Terceiros, Almoarifados, Tarefas, Monitoramento, Automatizador, Business Intelligence, Disco Nuvem, Pedidos, and Ajuda online. At the bottom of the sidebar are buttons for Bate-papo and Suporte. The main content area displays a table with the following data:

Descrição	Código	Nome	Código de B.
{ Motor-0002 } Motor Norton	Motor-0002	Motor	https://one.f

2. Procurar o ativo (instalação ou equipamento)

Ativos Equipamentos

motor norton

Versão anterior

FE

Equipamentos

Lista Árvore

Habilitado	Fora de serviço	Descrição	Código	Nome	Código de B
<input type="checkbox"/> Sim	Não	{ Motor-0002 } Motor Norton	Motor-0002	Motor	https://one.f

Mostrando 1 de 1

+

3. Ingrese na ficha de vida do ativo e selecione o submódulo 'Estado de Saúde' no menu de detalhes.

← { Motor-0002 } Motor Norton 📄 Salvar



Fora de serviço: Não  
Habilitado

detalhes

- 🏠 Geral
- 📄 Formulário Personalizado
- 📊 Estado de Saúde Beta**
- 💰 Financeiro
- 👤 Terceiros
- 🔧 Peças de reposição e suprimentos
- 🕒 Histórico
- 📎 Anexos

Localização ou parte de

Nome de equipo  Código

Fabricante  Modelo

Número de serial  Otro 1

Otro 2  Código de Barras  Criticidade

Tipo  Classificação 1  Classificação 2

Fornecedor  Data de compra

Média de horas diária de uso   Visível a todos

Plano de tarefas


Verá dois gráficos de séries cronológicas conhecidas como: 'Confiabilidade de ativos' e 'Conformidade com o plano de tarefas':



**Exemplo:** Se houver uma tarefa com ativador a cada mês e sua data calculada for 01/01/2000, para esta tarefa ela terá o status operacional enquanto seu cumprimento for antes de 01/03/2000, se esta data for ultrapassada o status será Cuidado, se não for concluída até 01/06/2000, então passará para o status Alerta onde se não for concluída neste caso até 01/09/2000 então passará para o último status que é Parada e manterá este status até a data em que for concluída.

**Nota:** Ao visualizar o status de saúde dos ativos do tipo localização, o seguinte deve ser considerado:

1) Você pode ter duas análises; uma que corresponde ao relatório geral de todos os bens que têm como filhos este local e os gráficos do próprio local.



2) Para poder observar o gráfico de cumprimento da tarefa, selecione um ponto no gráfico com o cursor, para que você possa ter o detalhe no tempo selecionado.




Fora de serviço: Não  
Habilitado

detalhes

- Geral
- Formulário Personalizado
- Estado de Saúde Beta
- Financeiro
- Terceiros
- Peças de reposição e suprimentos
- Histórico
- Anexos

Intervalo  
--/--/--

### Confiabilidade de ativos



### Conformidade com o plano de tarefas

Operacional (blue dot)    Advertência (green dot)    Alerta (yellow dot)    Pare (orange dot)    Falha (red dot)

Tarefas	2023												2024					
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
Falla del motor																		

Data da Última OS: 2022/03/07

### Para levar em conta:

Para esta primeira iteração, foi definida uma porcentagem equilibrada de 10% de tolerância na periodicidade do cumprimento da tarefa.

Espera-se para a segunda iteração da funcionalidade que o usuário seja capaz de estabelecer a porcentagem de acordo com a criticidade do cumprimento de seu plano de tarefa.