Como criar OS's planejadas?

help.fracttal.com/hc/pt-br/articles/24948048839693-Como-criar-OS-s-planejadas

Desde a vista kanban:

Uma vez que um plano de tarefa seja estabelecido e vinculado a um ativo, as tarefas incluídas no referido plano aparecerão como "Tarefas Pendentes" (isso dependendo do tipo de ativador que as tarefas possuem), então você deve inserir a exibição Kanban e selecionar as tarefas que você deseja incluir e executar como OS.

Work Management View Kanban				B A	
← (2) Selected				5	+ New WO
Pending Tasks	166 🖒	WOs in Process	2743 💍	WOs in Review	215 🖒
0		OT-39-GR Created by Diego Vergara		OT-35-GR Created by ALEXANDER SANCHEZ	
Asset: PROCESO { PROC-01 }		Asset: { EQ.ECV-00 } GENERADOR		Asset: { TRAC-ALEX-01 } TRACTOR ALEXA	NDER
Task: EVALUACIÓN DE EQUIPO	*	Task: CAMBIAR PARABRISA	=	Task: INSPECCION DE FUGAS	-
 00:10 2025-03-26 		Ŏ 00:30	0 %	 Ŏ 00:10	—— 100 %
EVALUACION DE EQUIPO	5	E VICTOR SILVA	⊕ :		⊕ :
0		OT-38-GR Created by JOSÉ FERNANDO CRUZ MOSQUEDA		OT-24-GR Created by JOSÉ FERNANDO CRUZ MOSQUEDA	Ą
Asset: { Robus-2 } INOVA TP 924		Asset: { AGR0-TRAC-001 } TRACTOR 1		Asset: { COMP-01 } COMPRESOR RECIPRO ZHONGHE 250 KG	CANTE 01
Task: FALLA DETECTADA	=	Task: INSPECCION DE FUGAS	=	Task: No enciende máquina	•
O O		 Ō 00:10	0 %	Ō 00:30 🛱 2025-03-25	100 %
UNPLANNED	5 🗄	Miguel Mosqueda	⊕ :	Miguel Mosqueda	⊕ :
0		OT-37-GR Created by Diego Vergara		OT-18-GR Created by ALEXANDER SANCHEZ	
Asset: { P0300701-ID101-FW-DV1-004 } V/	ALVULA	Asset Work Management:		Asset: bomba diesel 01 { }	

Em seguida, quando você clica em "Nova OS" o sistema abrirá uma janela onde todos os campos necessários para a geração do referido OS devem ser configurados.





Responsible * — 9 Jonas Ca	ampos	Actual Duration 000:20								
Creation mode – All Tasks in c	one WO	It depends on another W0? Select parent W0								
Approve V	WO Budget									
	Asset	Task	Task type	Actual Schedule Date	Planned Maintenance	Estimated Duration	Priority	Task Group 1	Task Group 2	Equipment downtime?
Ē	PROCESO { PROC-01 }	EVALUACIÓN DE EQUIPO	ASISTENCIA	2025-03- 26	PLAN DE MTTO EQUIPO DE BIOMEDICA	00D 00H 10mins	Very High			No
Ē	{ Robus-2 } INOVA TP 924	FALLA DETECTADA	00 Correctivo	2025-03- 25		00D 00H 10mins	Medium			No

Os campos estão descritos abaixo:

Tipo de responsável: Opção que permite estabelecer o tipo de responsável que o OS terá, podendo ser um Recurso Humano ou Terceiro.

Responsável: Pessoa que será listada como responsável pelo OS e sua assinatura aparecerá no OS impresso.

Tempo estimado de execução que levará a conclusão das tarefas contidas no OS (é a soma dos tempos de cada tarefa).

Modo de criação: Opção que permite definir se as tarefas selecionadas serão todas incluídas em um único OS ou se um OS será gerado por ativo ou por tarefa.

Depende de outra OS: Opção que permite identificar se a geração do referido OS é uma consequência de um OS anterior.

Depende de aprovação do orçamento?: Opção que permite estabelecer como obrigatória a criação e aprovação de um orçamento para que o OS possa ser editado.

Nota: Caso as tarefas exijam recursos, o mesmo pode ser adicionado diretamente no momento da geração do OS:

- Genera	te New Work Order						← Reso	urces: Inspeción día jueves	6
Responsib	le*				~	Actual Duration — 100:10	DETERGENT Qty: Source: Unit Cost:	E { DET-001 } 2 \$ MXN 0,00	Ē
Creation m	node				~	It depends on anoth			
🗌 Аррі	rove WO Budge	t							
		Asset	Task	Task type	Actual Schedule Date	Planned Maintenance			
Ē		Fracttal { ACT.LOC- 0001 }	Inspeción día jueves	06 Preventivo	2025-03- 26				
Ē	0	Fracttal { ACT.LOC- 0001 }	Mantenimiento preventivo	06 Preventivo	2025-03- 29				

Vista Calendário:

Para gerar uma OS a partir da exibição Calendário, você deve clicar no ativo que tem a tarefa pendente em questão, para que a barra de edição na parte superior da janela seja então ativada.

Work Management View Calendar					3	
					5	· New WO
Pending Tasks 🗙	Work Orders			Calendar ~ M	onth ~ 2025-03	3-27 (i)
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
23	24	25	26	27	28	
	13:54 OT-2374-FRA		0%	06:44 OT-2387-IMP 0%	03:00 OT-2392-IMP 0%	05:00 OT-2328-FRA
	11:46 PAUTA DE MANTEN	09:34 OT-2376-FRA 0%	13:53 OT-2380-IMP 100%	11:45 OT-2386-IMP 100%	06:35 Registro de tempera	
	+ 4 More	+ 5 More	+ 4 More	+ 6 More	+ 13 More	+ 6 More
02	03	04	05	06	07	
	03:00 OT-2311-FRA 0%	13:32 OT-1116-FRA 100%	15:55 OT-2294-FRA 100%	11:00 OT-2422-IMP		
	05:24 OT-2404-IMP 100%	14:48 Troca dos parafuso:		10:06 OT-2409-IMP 100%	20:43 OT-2416-IMP	
	+ 6 More	+ 3 More		+ 6 More	+ 3 More	
09	10	11	12	13	14	
11:00 OT-2422-IMP						
	11:53 Mantenimiento Sem	08:54 OT-2423-IMP 0%	12:00 T03-Mantenimiento	09:33 MANTENIMIENTO N	09:24 OT-2454-IMP 100%	07:26 REGISTRO DE
	+ 8 More	+ 2 More	+ 12 More	+ 9 More	+ 8 More	+ 6 More
16	17	18	19	20	21	
11:00 OT-2422-IMP						
	08:35 INSPECCIÓN MENS	07:26 OT-2355-FRA 100%	10:46 OT-5-2025 100%	10:10 OT-2449-IMP 100%		15:00 OT-15-GR
	+ 4 More	+ 6 More	+ 4 More	+ 9 More		
23	24	25	26	27	28	
TT:00 01-2422-IMP						
		06:51 OT-21-GR 100%	08:16 OT-1041-24 100%	12:43 Checagem de nivel	10:59 OT-35-GR 100%	I
		+ 18 MORE	+ 11 More	+ 3 More	2:00 INSPECCION SEMA	
30	31	01	02	03	04	
11:00 OT-2422-IMP						

Uma vez lá, basta clicar na opção "Nova OS" para que o sistema exiba as opções necessárias para executar a OS.

C CONU										
Dreation mo All Tasks	in one WO			✓ It dep Sele	ends on another WO? – ct parent WO					~
Appro	ove WO Budget									
	5									
	Asset	Task	Task type	Actual Schedule Date	Planned Maintenance	Estimated Duration	Priority	Task Group 1	Task Group 2	Equij dowr
Ê	{ EQ.ECV-03 } UNIDAD OLEOHIDRAULICA	INSPECCION SEMANAL (VIERNES)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2025-03- 28	PLAN REAL ECV (EQUIPO 1)	00D 00H 10mins	Medium			No
Ē	{ MQU-0009- MTX1-RC01 } Rolamento conico	Checagem de nivel	Inspeção	2025-03- 27	Plano de lubrificação Hinove - compressores atlas copco	00D 00H 15mins	Medium	Lubrificação		No

Vista Lista:

Da mesma forma, a partir da exibição da lista, você também pode executar as tarefas pendentes como OS's, para isso você deve inserir a guia "Lista" e selecionar as tarefas que deseja incluir e executar como OS, para clicar mais tarde em "Nova OS"

≡ [₩]	ork Management ending Tasks				Q Search	I	🖉 🗶 🛢 🔳 v
							() + New WO :
~	(2) Selected						
		Code	Asset	Task	Trigger	Delay	Planned Maintenance
\bigcirc	© () €	ACT.LOC-0001	Fracttal { ACT.LOC-0001 }	Inspeción día jueves	Non Scheduled Tasks	0	
	o 🕓 🖯	ACT.LOC-0001	Fracttal { ACT.LOC-0001 }	Mantenimiento preventivo	Non Scheduled Tasks	0	
	\odot	AGRO-TRAC	{ AGRO-TRAC-001 } TRACTO	INSPECCION DE FUGAS	Event FUGAS	0	PLAN DE TAREAS PARA TRA
\bigcirc	0 3 5	Robus-2	{ Robus-2 } INOVA TP 924	FALLA DETECTADA	Non Scheduled Tasks	0	
\bigcirc	\odot	P0300701-I	{ P0300701-ID101-FW-DV1	INSPECCIÓN TRIMESTRAL	Date Every 3 Months	273	Protocolo R6451-05 Sistem
\bigcirc	\odot	P0300701-I	{ P0300701-ID101-FW-DV1	INSPECCIÓN MENSUAL	Date Every 1 Months	334	Protocolo R6451-05 Sistem
\bigcirc	\odot	EQ.ECV-00	{ EQ.ECV-00 } GENERADOR	INSPECCION SEMANAL	Date Every 1 Week(s)	0	PLAN DE TAREAS 'ACTIVO 1'
\bigcirc	\odot	EQ.ECV-03	{ EQ.ECV-03 } UNIDAD OLEO	INSPECCION SEMANAL (MI	Date Every 1 Wednesday	0	PLAN REAL ECV (EQUIPO 1)
\bigcirc	\odot	EQ.ECV-03	{ EQ.ECV-03 } UNIDAD OLEO	INSPECCION SEMANAL (VIE	Date Every 1 Friday	0	PLAN REAL ECV (EQUIPO 1)
\bigcirc	\odot	GR12	{ GR12 } 401	Mantenimiento por horas	Reading Each 500 Hora (Hr) .	1	Locomotora GR12
Sho	wing 50 of 103						

Em seguida, quando você clica no sistema abrirá uma janela onde todos os campos necessários para a geração do referido OS devem ser configurados.

	as Campos				× Ø	Actual Duration –					
0.001						100.10					
Creation n	mode					 It depends on ano 	ther WO?				
All Task	ts in one WO				~	Select parent	WO				~
) Арр	rove WO Bud	get									
		Accet	Taak	Took turo	Actual	Planned	Estimated	Driority	Task	Teak Crown 2	Equipr
		Asset	IdSK	таѕк туре	Date	Maintenance	Duration	Phoney	Group 1	Task Group 2	downt
_		Fracttal {	Mantenimiento	06	2025-03-		04D 04H		04 Operador	2022-2023	
Ē	Ø	ACT.LOC- 0001 }	preventivo	Preventivo	29		00mins	Low	sin	Mantenimiento Mayor	No
									unidad		
		{ AGRO-				PLAN DE TAREAS					
Ē		001 }	INSPECCION	06 Preventivo	2025-03- 26	PARA	00D 00H 10mins	Medium			No
	J	TRACTOR 1	52100/10	. ioronario	20	MODELO					
						ALEXANDER					